

Installation von GiS USB Treiber unter Windows 8, 8.1 und 10



Unter den neuen Betriebssystemen Windows 8, 8.1 und 10, wurde das Installieren von unsigned Treibern erheblich erschwert.

In dieser kleinen Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Treiber trotzdem installieren können.

Bevor Sie nun eine GiS Applikation installieren, führen Sie folgende Schritte aus:

Sollten Sie schon die GiS Software installiert haben, so führen Sie diese Schritte trotzdem durch und installieren anschließend die GiS Applikation erneut.

Bitte entfernen Sie alle GiS USB Geräte von Ihrem PC während der Installation der Software.

Anleitung für Windows 8 und Windows 8.1:

- **Win + I** Tasten drücken (es werden rechts die Einstellungen dargestellt)



- **Shift** -Taste (Pfeil nach oben) gedrückt halten und auf **Ein/Aus** und dann auf **Neu starten** drücken.

Achtung: die Shift Taste solange gedrückt halten bis das neue Fenster "Optionen auswählen" kommt!



Installation von GIS USB Treiber unter Windows 8, 8.1 und 10




Anleitung für Windows 10:

- Öffnen Sie den **EINSTELLUNGEN** Dialog mit der **Win + i** Taste oder über den **Start** Knopf und dann auf **Einstellungen** oder über das „**Info-Center**“ im Infobereich (Systray) und dann den Knopf „**Alle Einstellungen**“.
- Drücken Sie dann auf **Update und Sicherheit**



- im neuen Dialog **Update und Sicherheit** drücken Sie links auf **Wiederherstellung** und dann auf den Knopf **Jetzt neu starten** ganz unten im Dialog.




Installation von GIS USB Treiber unter Windows 8, 8.1 und 10




Anleitung für Windows 8, 8.1 und Windows 10:

- Im neuen Fenster auf **Problembehandlung** drücken



- danach auf **Erweiterte Optionen**




Installation von GIS USB Treiber unter Windows 8, 8.1 und 10



- und dann auf **Starteinstellungen**



- und zuletzt auf **Neu starten**



Installation von GiS USB Treiber unter Windows 8, 8.1 und 10



- nach dem Neustart scheint folgendes Fenster: drücken Sie nun die **F7**-Taste, welche die Treibersignatur ausschaltet.
Achtung:
diese Deaktivierung der Treibersignatur für unsigned Treiben ist nur bis zu einem Neustart des PC gültig. Danach müssen die zuvor beschriebenen Schritte erneut durchgeführt werden.

Starteinstellungen

Drücken Sie eine Nummerntaste, um eine der Optionen unten auszuwählen:

Verwenden Sie die Nummerntasten oder die Funktionstasten F1-F9.

- 1) Debugmodus aktivieren
- 2) Startprotokollierung aktivieren
- 3) Video mit niedriger Auflösung aktivieren
- 4) Abgesicherten Modus aktivieren
- 5) Abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern aktivieren
- 6) Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung aktivieren
- 7) Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren
- 8) Schutz des Antischadsoftware-Frühstarts deaktivieren
- 9) Automatischen Neustart bei Systemfehler deaktivieren

Drücken Sie zur Anzeige weiterer Optionen F10.

Drücken Sie die **EINGABETASTE**, um zum Betriebssystem zurückzukehren.

- Nachdem nun Windows 8 oder 8.1 hochgefahren ist, können Sie die GiS Software installieren. Bitte beachten Sie dabei, dass bei der Installation bis zu 3mal folgendes Fenster von Windows angezeigt werden kann. Bestätigen Sie dann das Fenster immer mit **Diese Treibersoftware trotzdem installieren**

